



ULAŞIM SİSTEMLERİ MERKEZİ BAŞKANLIĞI

AİTM SERİ TADİLAT TİP ONAYI BELGESİ İNCELEME VE ONAY PROSEDÜRÜ

1. AMAÇ

Ulaşım Sistemleri Merkezi Başkanlığı (USMB) Araç Proje ve Koordinasyon Müdürlüğü tarafından yürütülen AİTM Seri Tadilat Tip Onayı Belgesi verilmesi işleminin metotlarını açıklamaktır.

2. KAPSAM

Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik (AİTM) kapsamında, “Araç Tadil, İnceleme, Onay Muayene Gözetim Usul ve Esasları” çerçevesinde yürütülen “AİTM Seri Tadilat Tip Onayı Belgesi” onayı ile ilgili hususları kapsar.

3. SORUMLULAR

Ulaşım Sistemleri Merkezi Başkanlığı (USMB)
Otomotiv Belgelendirme Grup Başkanlığı
Araç Proje ve Koordinasyon Müdürlüğü

4. UYGULAMA

4.1. Başvuru

Firma, TSE360 sistemi üzerinden tanımlı Yetkili Teknik sorumlusu ile başvuru yapar.

Başvuruya esas olan tarih, başvurunun birim amiri çalışma ekranına düştüğü tarihidir. Dosya, başvuru tarihinde yürürlükte bulunan mevzuata göre incelenir.

TSE360 sisteminde firmaların oluşturduğu başvurular birim amiri çalışma ekranına düşer, başvurular birim amirince inceleme uzman(lar)ına havale edilir.

4.2. Ön İnceleme

İnceleme Uzman(lar)ınca dosyada ilgili AİTM Seri Tadilat Tip Onayı Belgesi Dosya Kontrol Formuna göre 5 (Beş) iş günü içerisinde inceleme yapılır. Bununla birlikte ilk defa AİTM Seri Tadilat Tip Onayı Belgesi başvurusu yapan firmalardan veya taşınma durumunda adres değişikliği başvurularında Sanayi sicil Belgesi (01.06.2024 tarihinden sonra aranacaktır), başvuru kapsamındaki tadilatı içeren Kapasite raporu (01.06.2024 tarihinden sonra aranacaktır) ve özellikleri üretim/montaj yeri inceleme formunda belirtilen kamera kayıt sistemi aranacaktır. İlgili formda istenen herhangi bir evrakın eksik olması veya dosyada herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda başvuru, nedeni belirtilerek TSE 360 sistemi üzerinden firmaya revizyona gönderilir ve dosyanın tamamlanması için otuz (30) günü aşmamak üzere süre verilir. Gerekli görülmesi halinde tespit edilen uygunsuzluklar TSE 360 sisteminde yapılan bildirimle ilave olarak e-posta ile de firmaya bildirilebilir. Ancak, uygunsuzluk bildirim tarihi olarak TSE 360 sistemi üzerindeki bildirim tarihi esastır. Belirtilen süre içerisinde bildirilen uygunsuzlukların giderilememesi halinde, 7 (Yedi) günü aşmamak şartıyla 5 (Beş) defa daha süre verilir. Bu süre zarfında da uygunsuzluklar



ULAŞIM SİSTEMLERİ MERKEZİ BAŞKANLIĞI

AİTM SERİ TADİLAT TİP ONAYI BELGESİ İNCELEME VE ONAY PROSEDÜRÜ

giderilememesi halinde verilen tüm hizmetlerin ücreti fatura edilerek başvuru olumsuz olarak ilgili komisyona gönderilir.

Dosyanın eksiksiz olması durumunda başvuruya konu araç/araçlarla ilgili olarak bu prosedürün 4.3. maddesine göre işlemler devam eder.

4.3. İncelemeler için Planlama ve Görevlendirme

İncelenecek prototip araç/araçlar incelemeden önce firmaya bildirilerek inceleme esnasında hazır olması istenir. İnceleme uzman(lar)ı firma yetkili teknik sorumlusu inceleme alanında bulunması ile ilgili olarak firma ve/veya firma yetkili teknik sorumlusuna e-posta yoluyla bildirim yapmalıdır.

İnceleme uzman(lar)ınca kontrol edilen ve AİTM Seri Tadilat Tip Onayı Belgesi Dosya Kontrol Formuna göre eksiksiz olan başvurularda firmanın incelenmesini talep ettiği araçlarda incelemede bulunmak üzere atanan uzman(lar) inceleme tarihi, ulaşım vb. hususlarda planlama yapar. Görev oluru ile göreve gidilir.

4.4. İncelemenin Gerçekleştirilmesi

İnceleme uzman(lar)ı; inceleme için gerekli olan, (varsa) **Teknik Muayene Raporu** ile birlikte araç/araçların bulunduğu inceleme adresine gider. İnceleme sırasında ilgili firmanın yetkili teknik sorumlusunun bulunmaması halinde inceleme sonuçlarını kabul etmiş sayılır. Daha sonra incelemede tespit edilen sonuçlara itiraz hakkı bulunmamaktadır.

Araçlar ve/veya üretim yeri; (varsa) ilgili **Teknik Muayene Raporuna** ve **Üretim/Montaj Yeri İnceleme Raporuna** göre incelenerek inceleme tamamlanır.

4.5. İnceleme Sonrası İşlemler

4.5.1. İnceleme Sonucunda Uygunsuzluk Tespit Edilen Durumlar

İnceleme sonucunda Prototip Araç İncelemesinde veya Üretim/Montaj Yeri İnceleme sırasında kalite dokümanlarında uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda, firmaya uygunsuzluklarını gidermesi için süre verilir ancak bu süre bu süre altı (6) ayı geçemez. Bu süre içerisinde uygunsuzluk giderildiğinde işlemler devam eder. Verilen sürede uygunsuzlukların giderilmemesi halinde verilen tüm hizmetlerin ücreti fatura edilerek başvuru olumsuz olarak ilgili komisyona gönderilir.

4.5.2. Araç Proje Belgelendirme Komisyonu İşlemleri

İnceleme sonucunda; TSE 360 sistemi üzerinden İnceleme Uzman(lar)ınca başvuru içerisinde belge oluşturularak belge Araç Proje Belgelendirme Komisyonuna sunulur.



ULAŞIM SİSTEMLERİ MERKEZİ BAŞKANLIĞI

AİTM SERİ TADİLAT TİP ONAYI BELGESİ İNCELEME VE ONAY PROSEDÜRÜ

4.5.3 Komisyon Kararı Sonrası İşlemler

4.5.3.1. Komisyon kararının olumlu olduğu durumlar

Komisyon kararı olumlu ise, komisyon üyelerince TSE 360 sistemi üzerinden komisyon içerisindeki belgeler onaylanır

4.5.3.2. İnceleme sonucunun olumsuz olduğu durumlar

Komisyon kararının olumsuz olması halinde verilen tüm hizmetlerin ücreti fatura edilerek başvuru olumsuz olarak sonuçlandırılır. Bu durum firmaya yazılı olarak bildirilir.

4.6 İtiraz ve Şikâyet

İnceleme sonucuna itiraz edilmesi durumunda dosyanın tekrar incelenmesi gerekiyorsa bu incelemeye daha önceki başvuruya atanmış uzman görevlendirilemez.

4.7 Ara Kontrol

Seri tadilat tip onayı belgesi sahibi firmalarda 2 yılı aşmamak ve en az 1 (bir) defa olmak üzere ara kontrol yapılır.

Ara kontrol için görevlendirilecek inceleme heyetinde AİTM Seri Tadilat Tip Onay Belgesi konusundan atanmış ve/veya ISO 9001 konusunda tetkikçi/tetkikçi adayı/temel eğitimini almış kişi/kişiler bulunmalıdır. Bir personelin her iki konuda da yetkinliği bulunması halinde ara kontrol bir personel ile de gerçekleştirilebilir.

Ara kontrol sonucunda firmada herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemesi halinde firmanın belgeleri geçerliliğini sürdürür. İnceleme raporu ilgili dosyasında arşivlenir.

Ara kontrol sonucunda firmada uygunsuzluk tespit edilmesi halinde firmaya uygunsuzluğu gidermesi için süre verilir ve takip tetkiki yapılacağı bildirilir. Bu süre altı (6) aydan fazla olamaz. Takip tetkiki için incelemeye gidilen firmaya art arda ikinci kez takip tetkiki kararı verilemez.

Firmada tespit edilen uygunsuzluğun devam etmesi halinde firmanın sahip olduğu AİTM Seri Tadilat Tip Onayı belgeleri askıya alınır. Askı süresi altı (6) aydan fazla olamaz. (AİTM LPG/CNG/LNG Seri Tadilat Tip Onayı Belgesi için bu süre otuz (30) günden fazla olamaz.)

Belgesi askıya alınan firma uygunsuzluklarını gidermesi halinde bu durumu yazılı olarak bildirir. Gerekli incelemeler yapılır, gerekli görülmesi halinde firmaya tekrar incelemeye gidilir veya incelemeye gidilmeden belgeler Askı'dan Uygun hale sistem üzerinden alınır, sonrasında 6 ayı aşmayacak şekilde firmaya Ara Kontrol incelemesi yapılır.

Askı süresinde uygunsuzluğu gideremeyen firmanın belgeleri iptal edilir.

Denetimlerde üretim/montaj yeri adresinde bulunmadığı tespit edilen firmanın belgeleri iptal edilir.



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

ULAŞIM SİSTEMLERİ MERKEZİ BAŞKANLIĞI

AİTM SERİ TADİLAT TİP ONAYI BELGESİ İNCELEME VE ONAY PROSEDÜRÜ

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR

ULM-03-FR-05-014	Üretim/Montaj Yeri Ara Kontrol Raporu
ULM-03-FR-05-002	<u>Üretim/Montaj Yeri İnceleme Raporu</u>